

Løsemiddelfri epoksyharpiks-grunning og impregnering.

SCHÖNOX EG er en løsemiddelfri epoksybasert primer for priming av underlag før bruk av SCHÖNOX produkter. Egnert til forbehandling av sugende, ikke sugende og glatte underlag på vegg og gulv.

Produktegenskaper

- Innen- og utendørs
- Kan tynnes med vann
- Gulv og vegg
- Løsemiddelfri
- Svært drøy
- Vann- og kjemikaliebestandig
- Tyntflytende
- Tørker fort
- Egnert til gulvvarme
- Brukstid 2 timer
- Kan brukes på de fleste underlag
- Støvbindende

Bruksområder

Vedheftsforbedring, støvbinding, impregnering, og fuktspærre innen- og utendørs for bruk av SCHÖNOX sparkelmasser og flislim. Til priming/grunning før sparkling/liming på:

- Epoksymaling/belegg, støpasfalt, keramiske belegg, natur- og kunststein, metall, sparkelmasser, gamle limrester, samt de fleste typer tette underlag.

Forbehandling av underlaget

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, bæredyktig, stabilt, fast, rent fritt for olje, fett og støv. Det kan være nødvendig å slippe, blastre, børste, støvsuge, bruke kjemiske rengjøringsmidler, eller varme (flammebrenner) til forbehandling av underlaget.
- Svake og løse overflater fjernes mekanisk.
- Gamle underlag, keramiske fliser, naturstein, terrazzo og betongheller må rengjøres grundig og slipes.
- Gamle limrester fjernes mekanisk.
- Sparkelmasser av anhydrit skal slipes og støvsuges nøye.

Materialforbruk

	Materialforbruk i g/m ² pr. påføring	
	SCHÖNOX EG	Vann
Sugende underlag	Ca. 100	Ca. 70
Ikke sugende underlag	Ca. 80	Ca. 50
Fuktavvisende impregnering og sperresjikt	Ca 350	
Les punktet Bruksanvisning		

Tilblanding

Hele forpakningen bør alltid blandes.

- 1,0 del Komponent A (harpiks)
 - 2,5 deler Komponent B (herder)
 - 2,0 deler Vann
- eller
- 1,0 kg Komponent A (harpiks)
 - 2,0 kg Komponent B (herder)
 - 2,0 ltr. Vann
- på ikke sugende underlag:
- 1,0 kg Komponent A (harpiks)
 - 2,5 kg Komponent B (herder)
 - Ingen tilblanding av vann

Emballasje

- 3,5 kg spann (komponent A 1 kg, komponent B 2,5 kg)

Lagring

- Lagres kjølig, tørt og frostfritt.
- 1 år i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Sørg for at gulvtemperaturen er mellom +10 °C og +20 °C, samt kontroller luftfuktigheten. RF i luften ved +20 °C skal være minst 35 %.

OBS! Brukstiden på den ferdigblandede primeren er maks 2 timer. Deretter er den kjemiske reaksjonen kommet så langt at primeren ikke kan brukes.


Sugende underlag:

- Bland nøye SCHÖNOX EG – harpiks-komponent (A) med SCHÖNOX EG herder (B) og ca. 2,0 ltr. rent vann. Bruk en drill med visp.

Tekniske data

- Basis: 2-komponent epoksyharpiks
- Farge: Grønn
- Egenvekt: utblandet med vann 1,1 kg/ltr.
- Temp. bestandighet: +50 °C
- Brukstid: ca. 2 timer ved +18 °C
- Gangbar: Etter ca. 30 min. ved sugende underlag. Etter ca. 90 min. ved ikke sugende underlag.

Ovennevnte tider er gitt etter normalforhold (+18 °C og 50 % RF). Vær oppmerksom på at sjiktkkelse, temperatur og luftfuktighet har innvirkning på herdetiden.



■ Primeren påføres underlaget med en malerrull i et sjikt. Direkte etter påføring av SCHÖNOX EG (i våt primer) heldekkes overflaten med tørr kvartssand (korning 0,2-0,8 mm). Dette danner en heftbro til avrettingsmasser og flislím.

■ Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 timer) skal kvartssandoverskuddet feies opp og gulvet støvsuges.

Ikke sugende/tette underlag:

■ Bland nøye SCHÖNOX EG – harpiks-komponent (A) med SCHÖNOX EG herder (B). Bruk en drill med visp.

■ Primeren påføres underlaget med en malerrull i et sjikt. Direkte etter påføring av SCHÖNOX (i våt primer) heldekkes overflaten med tørr kvartssand (korning 0,2-0,8 mm). Dette danner en heftbro til avrettingsmasser eller flislím.

■ Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 timer) skal kvartssandoverskuddet feies opp og gulvet støvsuges.

Fuktavvisende impregnering og sperresjikt:

■ Bland nøye SCHÖNOX EG – harpiks-komponent (A) med SCHÖNOX EG herder (B). Bruk en drill med visp.

■ Første strøk påføres fyldig med en langhåret malerrull.

■ Andre strøk påføres på tvers av første strøk, mens SCHÖNOX EG er klebrig (maks innen 4 timer). Direkte etter andre strøk (i våt primer) heldekkes overflaten med tør kvartssand (korning 0,2-0,8 mm). Dette danner en heftbro til avrettingsmasser eller flislím.

■ Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 timer) skal kvartssandoverskuddet feies opp og gulvet støvsuges.

Helse og miljø

Merking: Irriterende og miljøfarlig

SCHÖNOX EG Base – 3722B inneholder:

Bisfenol-A-diglycidyleter (reaksjonsprodukt):	50-100 %
Homologe med molekylvekt <= 700	
Bisfenol-F-epoksyharpiks	10-25 %
Alkyl (C12, C14) glycidylether	2,5 – 10 %

Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå hudkontakt. Må

ikke tømmes i kloakkavløp. Ta hånd om dette kjemikaliet, og dets emballasje, og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Inneholder epoksyforbindelser:

Se informasjon fra produsenten.

SCHÖNOX EG Herder – 3722H inneholder:

Polyamin, alifatisk	25-50 %
m-xylene diamine	2,5-10 %
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcykloheksylamin:	2,5-10 %

Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan gi allergi ved hudkontakt.

Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå hudkontakt. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ta hånd om dette kjemikaliet, og dets emballasje, og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

Rester og ikke utherdet produkt:

Rester og ikke utherdet produkt er farlig avfall og leveres Miljøstasjon for destruksjon.

Utherdet produkt:

Utherdet produkt kan behandles som bygningsavfall.

For ytterligere informasjon, les Sikkerhetsdatablad.

Sikkerhets henvisninger

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Unngå berøring med hud.
- Benytt vernebriller, beskyttelseshansker og beskyttelsesklær.
- Skal kun brukes i godt ventilerte rom. Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig.

Rengjøring

- Rengjør verktøy og lignende med vann før primeren er herdet. Benytt ikke kommunalt avløp til utslagsvann.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no