



CASCO ONEFILL

KASUTUSALA

Kasutusvalmis, ülikergete täiteaineid sisaldav universaalne pahtel. Sobib väikeste ja suurte pragude, vuukide ja avade täitmiseks ning parandamiseks. Sobib enamiku aluspindadega, näiteks krohv, telliskivi, kivi, kips, betoon ja puit. Kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

TOOTE OMADUSED

Superkerge ja tugev pahtel. Kiiresti kuivav. Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega. Väga kerge pinnale kanda. Äärmiselt head täiteomadused. Ei kaota mahtu kuivamisel. Jätab sileda, väga kergesti lihvitava pinna. Võib üle värvida pärast kuivamist. Koos tootega Casco MultiFill moodustab väga vastupidava ja kõva pinna, kuhu on pärast kuivamist võimalik lüüa naelu, keerata sisse kruvisid; pinda saab ka puurida. Maksimaalne kihi paksus on kuni 50 mm.

TEHNILISED ANDMED

Tüüp	Akrüülpahtel
Värvus	Valge
Konsistents	Pastalaadne
Kuivained	68%
Tihedus	0,58 g/cm ³
Tugevus	30 SHORE D
pH	7,5

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	+10...+20 °C, mitte alla +5 °C
Kuivamisaeg	Umbes 30 minutit
Lihvimiseks valmis	Kihi paksus kuni 10 mm: 1–2 tunni pärast; Avad kruvide jaoks: umbes 30 minuti pärast
Lõplik kõvastumine	Umbes 1 nädal, sõltuvalt vuugi sügavusest
Töövahendid	Nuga, pahtlilabidas. Kasutage üksnes puhtaid töövahendeid
Pakend	500 ml
Säilivusaeg	12 kuud
Toote säilitamine	Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Ei talu külmumist

KASUTUSJUHEND

1. Töödeldav pind peab olema kuiv, puhas, tolmu-, mustuse-, õli- ja rasvavaba. Eemaldada



mehaaniliselt lahtised osakesed. Naelte ja kruvide päid töödelge eelnevalt kruntiga. Segage pakendi sisu kuni kreemja konsistentsi saavutamiseni.

2. Pahtlit võib peale kanda otse pakendist. Pealekandmisel kasutada nuga või pahtlilabidat. Aukude täitmisel, mis on sügavamad kui 50 mm, tuleb kihtide pealeakandmisel teha vaheaegu, et pahtel jõuaks piisavalt kuivada.
3. Pinna pehmendamiseks kasutage vees niisutatud nuga.
4. Kuivamine toimub aurumise teel. Lõpliku kuivamise aeg sõltub pealekantud kihi paksusest ja ülekaalus olevatest temperatuuritingimustest. Õhuke kiht (2–10 mm) kuivab kahe tunniga. Paksemate kihtide puhul on vajalik pikem kuivamisaeg: umbes 24 tundi. Kuni lõpliku kuivamiseni tuleb kaitsta pinda vihma ja pakase eest.
5. Soovitame lihvida kuivanud pind lihvpaberiga nr 100–120.
6. Pinna ülevärvimiseks sobib kasutada alküüd-, akrüül või emulsioonvärve. Välistingimustes kasutamisel kanda peale kaks kihti.
7. Eriti vastupideva ja kõva pinna saavutamiseks on soovitatav peale kanda lõppviimistluskiht, kasutades toodet Casco MultiFill.

Puhastamine

Pahtliga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, jälgides, et toodet ei satuks nahale ja silma. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta sooja veega kohe pärast kasutamist. Kuivanud pahtli saab eemaldada mehaaniliselt.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.