



Määruse (EL) nr 305/2011 III lisa kohane TOIMIVUSDEKLARATSIOON

tootele

CASCO ZM RAPID

nr 116012513

1. Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood
EN 13813: CT-C50-F10
2. Tüübi-, partii- või seerianumber, või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoodete identifitseerimist ühissätete määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt.
Partii number: vt pakendilt
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega
Tsemendipõhine tasandussegu
4. Ühissätete määruse artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress
**Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101
13812 Tallinn
Eesti**
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid
pole rakendatav
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid
Tulepüsivusklass 4/3
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral
**SCHÖNOX GmbH teostas tootetüübi määramist tüübi testimise põhjal klass 4 järgi.
Teavitatud asutus 1378 teostas tuletundlikkuse klassi määramist tüübi testimise
põhjal klass 3 järgi ja väljastas: Klassifitseerimise aruande**
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral
pole rakendatav

9. Deklareeritud toimivus

Toote parameetrid	Toote omadused	Harmoneeritud standardite spetsifikatsioon
Tuletundlikkuse klass	A1 / A1 _{fl}	13813:2002
Sööbivate ainete eraldumine	CT	13813:2002
pH tase	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Veeläbilaskvus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Veeauru läbilaskvus μ	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Survetugevus	C50	13813:2002
Paindetugevus	F10	13813:2002
Kulumiskindlus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Nakketõmbetugevus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Löögikindlus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Heliisolatsioon	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Helineeldumine	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Soojatakistus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Keemiline vastupidavus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002
Nakketugevus	Toimivust ei ole kindlaks määratud	13813:2002

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Rosendahl, 2016-01-25

Wolfgang Börsting, R&D Manager

Felix Meinert, R&D Application Support

Kooskõlas määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõikega 5 on määruse (EL) nr 1907/2006 (REACH) lisale vastav MSDS lisatud käesolevale vastavusdeklaratsioonile.